

INCIDENT

survenu à l'avion immatriculé F-GJQV

Evénement :	roulage avec barre de manœuvre.
Cause identifiée :	visite pré-vol interrompue.

Conséquences et dommages : hélice endommagée.

Aéronef : avion Robin DR 400 -140 B.

Date et heure : mardi 17 février 1998 à 10 h 30.

Exploitant : club.

Lieu : AD Bordeaux Mérignac (33).

Nature du vol : local.

Personnes à bord : pilote + 3.

Titres et expérience : pilote 36 ans, TT de septembre 1987, 205 heures de vol dont 15 h 30 sur type et 5 h 20 dans les trois mois précédents.

Conditions météorologiques : non contributives.

Circonstances

Au cours du roulage vers la piste, l'hélice touche la barre de manœuvre qui est encore en place sur le train avant.

Le pilote avait sorti l'aéronef de son hangar et commencé la visite pré-vol lorsque les passagers sont arrivés. Il est monté à bord avec eux pour leur donner les consignes de sécurité et a oublié de poursuivre la visite pré-vol.