

**INCIDENT**

**survenu à l'avion immatriculé F-PLSD**

<b>Evénement :</b>	démarrage moteur intempestif.
<b>Cause identifiée :</b>	brassage hélice contact sur marche.

**Conséquences et dommages :** capot moteur et hélice endommagés.

**Aéronef :** avion Nicollier HN 700, allumage du moteur par « Delco », train classique.

**Date et heure :** samedi 25 avril à 15 h 45.

**Exploitant :** privé.

**Lieu :** AD Bergerac (24).

**Nature du vol :** local.

**Personnes à bord :** passager.

**Titres et expérience :** pilote 42 ans, TT de 1992, 291 heures de vol dont 20 heures dans les trois mois précédents.

**Conditions météorologiques :** vent 120° / 04 kt, CAVOK.

**Circonstances**

A la suite d'un problème au démarrage, le pilote descend de l'appareil pour faire passer une compression au moteur. Le passager, qui n'est pas pilote, reste à bord, le contact batterie est sur marche. Dès le premier brassage de l'hélice le moteur démarre. Le passager actionne fortement le frein à main, l'appareil passe en pylône.