

ACCIDENT
survenu à l'ULM identifié 91-KV

Evénement :	perte de contrôle en montée initiale.
Cause probable :	vol aux grandes incidences.

Conséquences et dommages : pilote décédé, aéronef détruit.

Aéronef : ULM Cosmos pendulaire.

Date et heure : dimanche 12 janvier à 14 h 30.

Exploitant : privé.

Lieu : AD Nangis (77).

Nature du vol : local.

Personnes à bord : pilote.

Titres et expérience : pilote 39 ans, UL de janvier 1997, environ 30 heures de vol.

Conditions météorologiques : vent 110° / 06 kt, visibilité 10 km, température 3 °C.

Circonstances

Après un décollage au QFU 08, l'aéronef prend une pente de montée très importante avec une forte assiette à cabrer. A une hauteur d'environ 40 m, il s'incline et s'enfonce. Il percute violemment le sol.

Le pilote avait déjà volé. Il portait des vêtements chauds. D'autres pilotes avaient interrompu leur vol en raison du froid.