

INCIDENT

survenu à l'avion immatriculé F-GEIN

Evénement :	atterrissement manqué.
Cause identifiée :	finale non stabilisée.

Conséquences et dommages : train avant endommagé.

Aéronef : avion Robin DR 400 - 140 B.

Date et heure : mercredi 9 juillet 1997 à 12 h 15.

Exploitant : club.

Lieu : AD l'Île d'Yeu (85).

Nature du vol : voyage.

Personnes à bord : pilote + 1.

Titres et expérience : pilote 60 ans, TT de mars 1997, 105 heures de vol dont 70 sur type et 10 dans les trois mois précédents.

Conditions météorologiques : vent 040° / 10 kt, CAVOK.

Circonstances

En vent arrière sur l'aérodrome de destination, le pilote effectue une manœuvre de retardement pour laisser le passage à un autre aéronef en circuit court. Une fois la piste dégagée par ce dernier aéronef, l'avion atterrit très durement sur le train avant, dévie sa trajectoire vers la droite pour terminer sa course sur le bas-côté de la piste.

Le pilote a indiqué avoir effectué une finale sur un plan fort avec une vitesse importante et avoir arrondi tardivement.