

ACCIDENT

survenu à l'hélicoptère immatriculé F-GANS

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Evénement : | collision avec une ligne électrique. |
| Cause probable : | non perception de l'obstacle. |

Conséquences et dommages : pilote blessé, aéronef détruit.
Aéronef : hélicoptère Bell 47.
Date et heure : mercredi 23 avril 1997 à 06 h 00.
Exploitant : société.
Lieu : Monheurt (47).
Nature du vol : travail aérien.
Personnes à bord : pilote.
Titres et expérience : pilote 41 ans, PPH de 1985, 4922 heures de vol dont 1076 sur type et 7 h 25 dans les trois mois précédents.
Conditions météorologiques : évaluées sur le site : vent calme, visibilité supérieure à 10 km, FEW à 26 000 pieds.

Circonstances

Au cours d'un vol de ventilation au dessus d'un champ d'arbres fruitiers, le pilote ne voit pas une ligne électrique qui passe au dessus d'une parcelle. L'hélicoptère heurte la ligne, s'écrase et prend feu.

Le pilote avait reconnu la parcelle la veille, de jour. Le vol a eu lieu pendant la nuit aéronautique (lever du soleil à 07 h 02).