

ACCIDENT***survenu à l'avion immatriculé F-PDPZ***

Evénement :	pylône au roulage.
Cause identifiée :	prise en compte insuffisante des effets du vent arrière pendant un virage au sol.

Conséquences et dommages : aéronef légèrement endommagé.

Aéronef : avion RH 001 "Bambi" (train classique), (construction amateur).

Date et heure : mardi 5 janvier 1999 à 14 h 50.

Exploitant : privé.

Lieu : AD Lannion (22), distance disponible à l'atterrissement : 1470 m.

Nature du vol : local.

Personne à bord : pilote.

Titres et expérience : pilote, 75 ans, TT de 1965, 3019 heures de vol, toutes sur avion à train classique, dont 9 dans les trois mois précédents.

Conditions météorologiques : vent 200° / 12 kt, rafales 24 à 30 kt, CAVOK.

Circonstances :

A l'issue d'un vol d'une heure, à la troisième tentative d'atterrissement, le pilote se pose sur la piste 11. En dégageant la piste par la gauche à très faible vitesse, l'appareil soulevé par une rafale passe en pylône.