

**ACCIDENT**

*survenu à l'avion immatriculé F--PRSC*

<b>Evénement :</b>	rupture du train principal à l'atterrissage.
<b>Cause identifiée :</b>	inattention.

**Conséquences et dommages :** train principal droit et hélice endommagés.  
**Aéronef :** avion Rutan Cosy (construction amateur).  
**Date et heure :** dimanche 22 juin 1997 à 12 h 40.  
**Exploitant :** privé.  
**Lieu :** AD Montpellier Méditerranée (34), piste revêtue 1100 m x 30 m.  
**Nature du vol :** local.  
**Personnes à bord :** pilote +1.  
**Titres et expérience :** pilote 65 ans, TT de novembre 1985, 669 heures de vol dont 302 sur type et 6 dans les trois mois précédents.  
**Conditions météorologiques :** vent 310° / 04 kt.

**Circonstances**

Après quarante minutes de vol, le pilote présente son appareil en longue finale stabilisée pour la piste 31. Pendant la descente, les informations présentées par son GPS récemment acquis, retiennent son attention. Les roues touchent le sol, sur l'herbe, quatre mètres avant le seuil de piste. Pendant le roulage le train entre violemment en contact avec l'enrobé de la piste. La roue se désolidarise du train droit, l'hélice heurte la piste et se casse.