

ACCIDENT

survenu à l'avion immatriculé F-GGXF

Evénement :	atterrissage manqué.
Cause identifiée :	arrondi trop bas.

Conséquences et dommages : aéronef fortement endommagé.

Aéronef : avion Robin ATL.

Date et heure : vendredi 4 juillet 1997 à 17 h 50.

Exploitant : club.

Lieu : AD Chelles (77).

Nature du vol : instruction.

Personnes à bord : instructeur + élève.

Titres et expérience :

- instructeur 78 ans, TT de 1955, ITT de 1958, 9980 heures de vol dont 600 sur type et 15 dans les trois mois précédents ;
- pilote stagiaire 12 heures de vol en double commande.

Conditions météorologiques : vent 200° / 04 kt, visibilité supérieure à 10 km, base des nuages à 1400 pieds, pluie récente.

Circonstances

L'exercice consiste en une série de circuits d'aérodrome en piste 22. Lors du quatrième atterrissage, l'avion touche le sol avec le train avant. La roue se détache et le train avant se replie sous le fuselage. L'avion termine sa course quinze mètres plus loin.

La piste en herbe était mouillée. L'instructeur a indiqué qu'il avait repris tardivement les commandes.