

**ACCIDENT****survenu aux avions immatriculés F-PFCZ et F-GDYX**

<b>Evénement :</b>	collision avec avion sur l'aire de stationnement.
<b>Cause identifiée :</b>	vérifications avant mise en route incomplètes.

**Conséquences et dommages :** F-PFCZ : hélice cassée, bord d'attaque gauche de l'aile légèrement endommagé,  
F-GDYX : aileron, bord d'attaque droits et longeron endommagés.

**Aéronef :** F-PFCZ : avion Jodel D 112 (construction amateur),  
F-GDYX : avion Robin DR 400 - 120.

**Date et heure :** vendredi 19 février 1998 à 15 h 00.

**Exploitants :** F-PFCZ et F-GDYX : club.

**Lieu :** AD Macon (71).

**Nature du vol :** F-PFCZ : local,  
F-GDYX : en déplacement à la main.

**Personnes à bord :** F-PFCZ : pilote.

**Titres et expérience :** F-PFCZ : pilote 61 ans, TT de 1983, 332 heures de vol dont 27 sur type et 6 dans les trois mois précédents.

**Conditions météorologiques :** vent 210° / 04 kt, visibilité 8 km, OVC à 1500 pieds.

**Circonstances**

Un élève-pilote repousse le F-GDYX pour le sortir du hangar. Au même moment le F-PFCZ démarre et commence immédiatement à rouler face à un hangar. Pour ne pas le percuter, le pilote vire à gauche mais ne peut éviter le DR 400. Le bord d'attaque de la partie gauche de l'aile du Jodel heurte l'aileron droit du DR 400. Le F-PFCZ pivote alors sur la gauche, et son hélice heurte le bord d'attaque droit de l'aile du Robin.

Le pilote du Jodel a indiqué n'avoir pas serré le frein de stationnement lors de la mise en route.