

ACCIDENT

survenu à l'hélicoptère immatriculé F-GHGU

Evénement :	posé manqué sur une plate-forme mobile.
Cause identifiée :	appréciation erronée de l'environnement.

Conséquences et dommages : aéronef endommagé.
Aéronef : hélicoptère Eurocopter SA 341 G "Gazelle".
Date et heure : mercredi 1^{er} octobre 1997 à 17 h 45.
Exploitant : privé.
Lieu : AD Clermont-Ferrand (63).
Nature du vol : local.
Personnes à bord : pilote.
Titres et expérience : pilote 68 ans, TTH de 1988, 400 heures de vol dont 72 h 35 sur type et 8 dans les trois mois précédents.
Conditions météorologiques : vent 020° / 08 kt, CAVOK.

Circonstances

De retour d'un vol local, en vue de poser son appareil sur une plate-forme mobile, le pilote positionne l'hélicoptère de manière à avoir cette plate-forme sur sa gauche. Il effectue ensuite une translation à gauche pour se présenter sur la plate-forme. Au cours de cette translation, le patin gauche heurte la plate-forme. Le pilote perd le contrôle de son appareil qui se couche violemment sur le côté.

Le pilote a expliqué qu'il avait été gêné par le soleil couchant situé dans le sens de la translation.

Remarque : la position du soleil était de 235° en azimut et de 26° en site.